


# iMac Kalibrierung

Servus zusammen. Habe mal für die Änderung der Farbtemperatur beim iMac die einzelnen Schritte aufgezeichnet. Hiernach könnt Ihr vor der eigentlichen Kalibrierung (z.B. mit Spyder4 etc.) die Farbtemperatur im Vorfeld einstellen oder zurücksetzen.

## Schritt 1


Öffnen der Systemeinstellungen und dann den Punkt „Monitore“ auswählen.



## Schritt 2

Hierauf öffnet sich das Fenster „Monitore“ und in diesem den Reiter „Farben“ auswählen.

Durch den Haken „Nur für diesen Monitor passende Profile anzeigen“ wird das Profil „sRGB IEC61966-2.1“ als Standardprofil angezeigt.




Jetzt auf „Kalibrieren“ klicken.

Hierdurch wird eine „Quasi-Kalibrierung“ ohne Zusatzgeräte durchgeführt, was eher einer Veränderung der Einstellungen, denn einer Kalibrierung gleich kommt.

## Schritt 3


Es öffnet sich das Fenster „Kalibrierungsassistent“.

Hier auf die Schaltfläche „Fortfahren“ klicken.




## Schritt 4

Weiter auf „Fortfahren“ klicken und in der dritten Auswahl „Farbtemperatur (Ziel)“ kann jetzt der Wert eingestellt werden.



Hierzu den Haken „Unkorrigierte Farbtemperatur“ entfernen.

Dies ermöglicht, den Schieberegler auf den gewünschten Wert einzustellen.




Idealerweise auf 6.500 K, dieser wird auch in den Kalibrierungsgeräten als „empfohlen“ vorgegeben.

## Schritt 5


Nach dieser Einstellung über die Schaltfläche „Fortfahren“ zum nächsten Punkt „Verwaltung“ wechseln.

Hier kann jetzt der Haken für „Diese Kalibrierung für alle Benutzer freigeben“ gesetzt werden - ist aber kein Muss!



## Schritt 6


Im Punkt „Name“ kann jetzt ein Name für das Profil vergeben werden.



## Schritt 7

Zum Schluß werden im Punkt „Zusammenfassung“ die eingestellten Werte angezeigt.

Über die Schaltfläche „Fertig“ jetzt die Änderung / Einstellung abschließen.



## Schritt 8

Nach Abschluss dieser „internen Kalibrierung“ jetzt die normale Kalibrierung mit dem entsprechenden Kalibrierungsgerät vornehmen. Die Helligkeitswerte während der Kalibrierung können dann einfach über die Schaltflächen für Helligkeit auf der Tastatur eingestellt werden - idealer Wert 120.

## Tipp!

Alle zwei Wochen kalibrieren.

Viel Spaß  
Bernard

www.bero.photo  
www.500px.com/berophoto